



2.6 Плановая мощность: посещаемость количество обслуживаемых в день - 35 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 2,6,12,13,15,15а,20 до остановки «Центральная», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м;

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны объекта ОСИ «Общежитие КГБ ПОУ «Артёмовский колледж сервиса и дизайна» доступны условно (К,О,С,Г), так как требуются мероприятия по до обустройству (адаптации) объекта для обеспечения доступа по всем функциональным зонам для групп инвалидов (К,О,С,Г).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	текущий и капитальный ремонт

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 – 2022 г.г. в рамках исполнения программы «Доступная среда 2021 – 2025 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно (К,О,С,Г).

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование данного проекта с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - Департаментом образования и науки Приморского края;

4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru> – государственная программа «Доступная среда»

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ ОП-493-9**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта - краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Артёмовский колледж сервиса и дизайна» (общежитие)

1.2. Адрес объекта - 692760, Россия, Приморский край, г. Артём, ул. Фрунзе , 99

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на первом этаже-100 кв.м

1.4. Год постройки здания 1951 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна» (общежитие КГБ ПОУ «АКСИД»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692760, Россия, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова . 57

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Приморского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край г. Владивосток ул. Светланская, 22, телефон 240-28-04, E-mail: [education2006@primorsky.ru](mailto:education2006@primorsky.ru)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг – предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г

2.6 Плановая мощность: посещаемость количество обслуживаемых в день -35 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

автобус № 2,6,12,13,15,15а,20 до остановки «Центральная», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м;

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть . Их обустройство для инвалидов на коляске нет

#### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

**СОГЛАСОВАННО**

Председатель Артемовского  
городского общества инвалидов



«01» июня 2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ**



«01» июня 2021 г.

### **АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ ОП-301-9**

Приморский край  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«01» июня 2021 г.

#### **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Артемовский колледж сервиса и дизайна»
- 1.2. Адрес объекта - 692760, Россия, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть здания на первом этаже, 260 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1936 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Артемовский колледж сервиса и дизайна» (КГБ ПОУ «АКСИД»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692760, Россия, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, 57

#### **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г

2.6 Плановая мощность: посещаемость количество обслуживаемых в день - 35 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
автобус № 2,6,12,13,15,15а,20 до остановки «Центральная», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м;

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть . Их обустройство для инвалидов на коляске нет

### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	текущий и капитальный ремонт

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

\_\_\_\_\_ И.Е. Жигалова , директор КГБ ПОУ «АКСИД», тел. 8(42337) 4-29-61

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 2,6,12,13,15,15а,20 до остановки «Центральная», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м;

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да;

3.2.4 Перекрестки: регулируемый светофором

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны объекта ОСИ «Общежитие КГБ ПОУ «Артёмовский колледж сервиса и дизайна» доступны условно (К,О,С,Г), так как требуются мероприятия по до обустройству (адаптации) объекта для обеспечения доступа по всем функциональным зонам для групп инвалидов (К,О,С,Г).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	<b>текущий и капитальный ремонт</b>

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014 – 2017 г.г. в рамках исполнения программы «Доступная среда 2014 – 2017 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно (К,О,С,Г).

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование данного проекта с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - Департаментом образования и науки Приморского края;

4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://zhp.ru/primorye> – государственная программа «Доступная среда»

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы - директор КГБ ПОУ «АКСИД» И.Е.Жигалова  (Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Зам.директора по АХЧ КГБ ПОУ «АКСИД»


 (Подпись)

 (расшифровка)

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Артёмовского городского общества инвалидов А.К.Панченко

 (Подпись)


 (расшифровка)

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по УПР  
КГБ ПОУ «АКСИД»

 (Подпись)

 (расшифровка)

Заместитель директора по СВР  
КГБ ПОУ «АКСИД»

 (Подпись)

 (расшифровка)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	На остановке общественного транспорта отсутствует схема движения к объекту	К,О, С,Г,	На остановке общественного транспорта нанести схему движения к объекту	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (изменения направления движения, входа)	К,О	Оборудовать подход к зданию информационной тактильной плиткой дорожного покрытия, предусмотреть на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи. Предусмотреть на маршруте пандус на местах, имеющих бордюр с уклоном съезда не более 1:12	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			Краевые ступени не выделены цветом или фактурой	С	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. - Перед открытой лестницей нанести предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м	

						шириной 0,3 – 0,5 м .	
1.4	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус наружный	К,О, С	Оборудовать пандус наружный с шириной марша не менее 1,0 м, максимальная высота подъема (марша) пандуса не более 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%), установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствует парковка с выделением 10% мест (но не менее одного) для транспорта инвалида размером 6,0х3,6 м и 1.2 м с выделением боковых подходов шириной не менее 2,5 м и нанесением контуров парковочных мест для инвалидов, с установлением дорожного знака «Парковка». Организовать проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения	К,О, С,Г	Оборудовать парковку с выделением 10% мест (но не менее одного) для транспорта инвалида размером 6,0х3,6 м и 1.2 м с выделением боковых подходов шириной не менее 2,5 м и нанесением контуров парковочных мест для инвалидов, с установлением дорожного знака «Парковка»	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Нанесение тактильных средств на покрытия пешеходных путей, краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены фактурой. Перед открытой лестницей необходимы предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной	К,О, С,Г	На остановке общественного транспорта нанести схему движения к объекту, оборудовать подход к зданию информационной тактильной плиткой дорожного покрытия, предусмотреть на маршруте движения места отдыха с	

				<p>риной 0,3 – 0,5 м. Оборудовать парковку с выделением 10% мест (но не менее одного) для транспорта инвалида размером 6,0х3,6 м и 1,2 м с выделением боковых подходов шириной не менее 2,5 м и нанесением контуров парковочных мест для инвалидов, с установлением дорожного знака «Парковка»</p>	<p>возможностью вызова и ожидания помощи. Предусмотреть на маршруте пандус на местах, имеющих бордюр с уклоном съезда не более 1:12. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. - Перед открытой лестницей нанести предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . Оборудовать пандус наружный с шириной марша не менее 1,0 м, максимальная высота подъема (марша) пандуса не более 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%), установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц. Оборудовать парковку с выделением 10% мест (но не менее одного) для транспорта инвалида размером 6,0х3,6 м и 1,2 м с выделением боковых подходов шириной не менее 2,5 м и нанесением контуров парковочных мест для инвалидов, с установлением дорожного знака «Парковка».</p>	
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К,О,С,Г)	1	1-3	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать подход к зданию информационной тактильной плиткой дорожного покрытия, Оборудовать пандус наружный, выделить фактурой краевые ступени лестничных маршей и нанести предупредительные тактильные полос за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м перед открытой лестницей. Выделить 10% мест (но не менее одного) для транспорта инвалида размером 6,0х3,6 м и 1.2 м с выделением боковых подходов шириной не менее 2,5 м и нанести контуры парковочных мест для инвалидов, установить соответствующие дорожные знаки.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»  
г. Артём, ул. Фрунзе, 99  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	4	Краевые ступени лестничных маршей не выделены фактурой. Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. Отсутствует устройство вызова персонала	К,О, С,Г	Выделить фактурой краевые ступени лестничных маршей и нанести предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. перед открытой лестницей. Оборудовать устройство вызова персонала не выше 0,8 м от уровня пола	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус наружный	К,О, С	Оборудовать пандус наружный с шириной марша не менее 1,0 м, максимальная высота подъема (марша) пандуса не более 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%),	Капитальный ремонт

							установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также отбойные устройства высотой 0,1 м (К)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	4	Входы не оборудованы знаками доступности. Нет устройства для вызова персонала.	К,О, С,Г	Оборудовать вход знаками доступности и установить кнопку вызова персонала на высоте не выше 0,8 м от уровня пола	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2	4	Высота порога превышает 0,014 м. Не установлен доводчик двери, чтобы она закрывалась с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	К,О	Привести в соответствие высоту порога входной двери и установить доводчик двери.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	3	5	Покрытие пола допускает скольжения при намокании	К,О, С,Г, У	Нанести нескользящее покрытие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход в здание должен быть оборудован знаками доступности, наружным пандусом, устройством для вызова персонала. Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м, а на двери должен быть установлен доводчик двери с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов. В тамбуре поверхность пола должна быть не скользкая при намокании.			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (К,О,С,Г)	1-3	4-5	Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание необходимо оборудовать знаками доступности и установить кнопку вызова персонала на высоте не выше 0,8 м от уровня пола. Привести в соответствие высоту порога входной двери и установить доводчик двери на входную дверь. Выделить фактурой краевые ступени лестничных маршей и нанести предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. перед открытой лестницей. В тамбуре нанести нескользящее покрытие, предусмотреть пандус для устранения перепада высоты пола.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	6	Высота порогов или перепад высот превышает 0,014 м. Отсутствуют звуковые информаторы, которыми могут воспользоваться посетители с недостатками зрения	К,О, Г	Установить звуковые информаторы для инвалидов зрения и устранить перепад высот в коридоре	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Краевые ступени лестничных маршей не выделены фактурой. Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м.	Г	Выделить фактурой краевые ступени лестничных маршей и нанести предупредительные тактильные полос за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. перед открытой лестницей.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Оборудовать съемный пандус	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Перед дверными проёмами должна быть предупредительная информация об объекте	К,О, С,Г	Перед дверными проёмами	Текущий ремонт

					<p>на расстоянии 0,6 м до объекта информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);</li> <li>- тактильная (рифленая поверхность)</li> </ul> <p>Высота порогов превышает 0,025 м.</p> <p>Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками.</p> <p>Не установлен доводчик двери, чтобы она закрывалась с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов</p>		<p>установить предупредительную информацию об объекте. Занизить порог в дверном проёме, Разместить информационные таблички с названием кабинета, дублированные шрифтом Брайля, установить доводчик двери</p>	МОНТ
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5	6	<p>Высота порогов или перепад высот превышает 0,014 м.</p> <p>Отсутствуют звуковые информаторы, которыми могут воспользоваться посетители с недостатками зрения</p>	К,О, Г	<p>Установить звуковые информаторы для инвалидов зрения и устранить перепад высот в коридоре</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>В коридоре не должно быть перепада высот более 0,014 м.</p> <p>Коридор должен быть оснащён звуковыми информаторами, для посетителей с недостатками зрения.</p> <p>Перед дверными проёмами должна быть предупредительная информация об объекте на расстоянии 0,6 м до объекта информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);</li> <li>- тактильная (рифленая поверхность)</li> </ul>	К,О, С,Г		

				<p>Высота порогов дверей не должна превышать 0,025 м.</p> <p>Должны быть информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублированные рельефными знаками.</p> <p>На дверь необходимо установить доводчик двери, чтобы она закрывалась с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г)	4-5	6	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо в коридоре установить звуковые информаторы для инвалидов зрения и устранить перепад высот. Перед дверными проёмами установить предупредительную информацию об объекте. Занизить порог в дверном проёме, разместить информационные таблички с названием кабинета, дублированные шрифтом Брайля, установить доводчик двери.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6		Высота порогов двери не должна превышать 0,025 м. Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м.	К,О, С,Г	Занизить порог в дверном проёме. Приобрести столы для индивидуально го пользования инвалидами-колясочниками высотой не более 0,8 м.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				В кабинетах на одного колясочника не менее 3,5 кв.м. Кабинеты оборудованы специальной мебелью.			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДУ (К,О,С,Г)	6		Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Занизить порог в дверном проёме, провести косметический ремонт комнат, приобрести специальную мебель для инвалидов-колясочников

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда			-	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона отсутствует

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	6		Замечаний нет			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: замечаний нет

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7		<p>Отсутствуют информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками шрифтом Брайля.</li> </ul> <p>Отсутствует двусторонняя связь с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату) для тревожной сигнализации.</p> <p>Двери должны открываться наружу. Высота порогов двери не должна превышать 0,025 м.</p> <p>Не установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.</p> <p>Не установлен писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или писсуар вертикальной формы</p>	К,О, С,Г	<p>Обеспечить помещение информирующими табличками с дублированием шрифтом Брайля, оборудовать кнопкой тревожной сигнализации, перевесить двери по направлению открывания наружу.</p> <p>Занизить порог в дверном проёме.</p> <p>Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.</p> <p>Установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или писсуар вертикальной формы</p>	Текущий ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Отсутствует пространство для подъезда кресла-коляски, отсутствует складное сиденье, закрепленное на стене	К	Необходимо предусмотреть пространство для подъезда кресла-коляски, закрепить на стене складное сиденье на высоте 0,48 м от уровня поддона, длиной 0,85 м, глубиной 0,48 м	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О, С,Г	Помещение туалетной комнаты должно быть обеспечено информирующими табличками с дублированием шрифтом Брайля, оборудованы кнопкой тревожной сигнализации; двери должны открываться по направлению открывания наружу. Высота порогов двери не должна превышать 0,025 м. Должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Должен быть	Текущий и капитальный ремонт

						установлен писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или писсуар вертикальной формы. Необходимо предусмотреть в душевой комнате пространство для подъезда кресла-коляски, закрепить на стене складное сиденье на высоте 0,48 м от уровня поддона, длиной 0,85 м, глубиной 0,48 м
--	--	--	--	--	--	---

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)	7		Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в ходе текущего ремонта необходимо обеспечить туалетную комнату информирующими табличками с дублированием шрифтом Брайля, оборудовать кнопкой тревожной сигнализации, перевесить двери по направлению открывания наружу, занизить порог дверного проёма. Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или писсуар вертикальной формы. Предусмотреть в душевой комнате пространство для подъезда кресла-коляски, закрепить на стене складное сиденье на высоте 0,48 м от уровня поддона, длиной 0,85 м, глубиной 0,48 м

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Общественное краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

г. Артём, ул. Фрунзе, 99

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К,О, С,Г	Необходимо оснастить объект визуальной информацией, располагающейся на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует синхронизация звуковой системы оповещения о пожаре со световой	К,О, С,Г	Синхронизировать звуковую систему оповещения о пожаре со световой	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства				Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по зрению	К,О, С,Г	Оснастить объект оборудованием, позволяющим получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по зрению, а также информационн	Текущий ремонт

							ыми табличками, выполненными шрифтом Брайля	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения к месту получения услуги			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект оснащён звуковой пожарной сигнализацией. Необходимо продублировать её визуальными и тактильными средствами. При проведении запланированных мероприятий система информации на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

### Общие

<b>АИС</b>	автоматизированная информационная система
<b>ВОГ</b>	Всероссийское общество глухих
<b>ВОЗ</b>	Всемирная Организация Здравоохранения
<b>ВОИ</b>	Всероссийское общество инвалидов
<b>ВОС</b>	Всероссийское общество слепых
<b>ВСН</b>	Ведомственные строительные нормы
<b>ГОСТ Р</b>	Государственный стандарт РФ
<b>ИОГВ</b>	исполнительный орган государственной власти
<b>ИПР</b>	индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
<b>КоАП</b>	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
<b>КД</b>	коэффициент уровня доступности
<b>МГН</b>	маломобильные группы населения
<b>МДС</b>	Методические документы в строительстве
<b>МКФ</b>	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
<b>НПБ</b>	нормы пожарной безопасности
<b>ООИ</b>	общественная организация инвалидов
<b>ООН</b>	Организация объединенных наций
<b>ОСИ</b>	объект социальной инфраструктуры
<b>ОСЗН</b>	орган социальной защиты населения
<b>ПД</b>	показатель состояния доступности
<b>РДС</b>	Руководящий документ системы
<b>РФ</b>	Российская Федерация
<b>СНиП</b>	Строительные нормы и правила РФ
<b>СО</b>	социальное обслуживание
<b>СП</b>	Свод правил по проектированию и строительству
<b>СПАС</b>	служба поддержки адаптивной среды
<b>ТСН</b>	Территориальные строительные нормы
<b>ТСР</b>	техническое средство реабилитации
<b>УСО</b>	учреждение социального обслуживания

### **Категории инвалидов**

<b>Г</b>	инвалиды с нарушениями слуха
<b>К</b>	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
<b>О (ОДА)</b>	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
<b>С</b>	инвалиды с нарушениями зрения
<b>У</b>	инвалиды с нарушениями умственного развития

### **Состояние доступности объекта (зоны)**

<b>ДП</b>	доступно полностью
<b>ДЧ</b>	доступно частично
<b>ДУ</b>	доступно условно
<b>«ВНД»</b>	временно недоступно

### **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**

<b>«А»</b>	доступность всех зон и помещений - универсальная
<b>«Б»</b>	доступны специально выделенные участки и помещения
<b>«ДУ»</b>	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
<b>«ВНД»</b>	не организована доступность

### **Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)**

<b>ТР</b>	текущий ремонт
<b>ПСД</b>	подготовка проектно-сметной документации
<b>Стр</b>	строительство
<b>КР</b>	капитальный ремонт
<b>Рек</b>	реконструкция
<b>Орг</b>	организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

**Фотоматериалы результатов обследования к паспорту доступности  
ОСИ в общежитии КГБ ПОУ «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»  
по адресу: г. Артём, ул. Фрунзе, 99**

**1. Территория, прилегающая к зданию**

**Фото 1. Вход №1 на территорию**



**Фото 2. Вход №2 на территорию**



**Фото 5. Тамбур**



**3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)**

**Фото 6. Коридор (вестибюль, зона ожидания)**



**Фото 3.** Путь движения на территории от входа №1 на территорию



## **2. Вход в здание**

**Фото 4.** Входная площадка перед дверью и входная дверь



## План-схема структурно-функциональных зон общежития КГБ ПОУ «Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

**Условные обозначения цветом  
структурно-функциональных зон объекта ОСИ**

-  зона «Вход в здание»
-  зона «Пути движения внутри здания»
-  «Зона обслуживания инвалидов»
-  зона «Санитарно-гигиенические помещения»

5. Пути эвакуации

4. Коридор  
(вестибюль, зона ожидания)

7. Туалетная  
комната

